

令和3年3月2日（火）
健康局健康課予防接種室
【照会先】 （担当・内線）
予防接種対策推進官 尾崎 守正（8900）
課長補佐 加藤 建（8153）
（電話・代表）03(5253)1111

報道関係者各位

新型コロナウイルスワクチンの保管温度の逸脱に関する調査結果について

昨日、ディープフリーザーの稼働が停止し、新型コロナウイルスワクチンが使用不可となった事案について、その原因の調査を行う予定としておりましたが、本日、ディープフリーザーの納入企業が当該医療機関を訪問し、調査を行いました。

その結果、ディープフリーザーの故障は認められず、同一の電源コンセントに複数の機器が共有された状態で使用されていたため、電力不足に陥ったことが原因と判明しました。

厚生労働省としては、この調査結果を踏まえて、ディープフリーザーを設置した医療機関等に対し、再発防止に向けた注意喚起を行ってまいります。